

Carbones y escobillas

Características:

- Los carbones marcados con un asterisco (*) cuentan con cable de cobre

OFERTA
POR VOLUMEN



Fig. 170



Fig. 171



Fig. 172



Fig. 173



Fig. 174



Fig. 175



Fig. 176



Fig. 177



Fig. 178



Fig. 179



Fig. 180



Fig. 181



Fig. 182



Fig. 183



Fig. 184



Fig. 185



Fig. 186



Fig. 187

MAKITA

Fig.	Calidad EQUIPO ORIGINAL (Bolsa 4 piezas)	Calidad Nacional (Bolsa 10 piezas)	Importación (Bolsa 6 piezas)	Importación (Bolsa 2 piezas)	Aplicación
170	14CARBON029SM GM-50		*14CARBON150GI GI-MA50		CARBÓN P/GA7001L, GA7911, GA7021, 9105, TW1000, LF1000, LS0714FL, LS1040F, LS1013, LS1016, LS1221, LS1214, LH1040F, 5377MG, N5900B, 5477NB, 5007NK, 5008MG, N5900B, 2704, 5057KB, MLS100, MBS400 SIN DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA
171	14CARBON030SM GM-51				CARBÓN P/6802BV, BO3710, BO5041, GV5000, 3706, 4326, 4327K, 4328K, MDP200, MDP300, MHP130, MHP160, MBO370 Y MUB101 SIN DESCONEXION AUTOMÁTICA
172	14CARBON031SM GM-52		14CARBON152GI GI-MA52		CARBÓN P/9035, 9035N, 9035 SB, BO 4510-T2, BO 4530, DP 3720, HP 1030, HP 1310, M102, JR3000 V-T2, 8419 B-2 y 6805 BV
173	14CARBON032SM GM-53		*14CARBON153GI GI-MA53		CARBÓN P/JS1660, 1900B, 1923B, 3700B, 3702B, 3705, 4301BV, 6300LR, 6301LR, 6905B, 9030, 906H y 9501B
174	14CARBON033SM GM-54		14CARBON154GI GI-MA54		CARBÓN P/ TALADRO 1/4" 6501 y MOD. 4320, 6404, 9036, 9514B, BO5000, BO5001 Y N9514B
175	14CARBON034SM GM-55		*14CARBON155GI GI-MA55		CARBÓN P/N1900B, JS1600, JS1660, 906H, 6013BR, 6016BR, 6016
176	14CARBON035SM GM-56				CARBÓN P/HK1810, HM0810B, HR1821, HR2010 Y HR2511
177	14CARBON036SM GM-57	14CARBON070DP CAR-17	*14CARBON157GI GM-MA57		CARBÓN P/HR3851, HM1202C, HM1211B y MLT100
178	14CARBON037SM GM-58		*14CARBON158GI GI-MA58		CARBÓN P/9067L, 9069, GA7021, GA7050, GA9010C, GA9020, GA9050, GA9050R, SA7000C y HM1304B SIN DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA
179	14CARBON038SM GM-59				CARBÓN P/2414NB, LC1230, 3612, 3612C, RP1800, RP2301FC, MLC140 y MRP100
180	14CARBON039SM GM-60		*14CARBON160GI GI-MA60		CARBÓN P/4131, GA5010, 6924N, 9227C, 2107FK, JR3050T, JR3070CT, 9404, 9403, GV7000, RF1100, RF1101, HR3000C, HR3200C, HM0860C, UT1305, UT2204, 4100NHK, 4100NSK, UB1101, MSS700 y MCC400
181	14CARBON040SM GM-61				CARBÓN P/JN1601, 6953, TW0200, TW0350, DS4011, DS5000, 9031, 9032, 9910, 9911, 3709, KP0800, 3901, MGA400, MGA450, MGD100, MKP080 y MTR100
182	14CARBON040SX GM-62				CARBÓN P/JS1300, JS1660, JS8000, TD0100, HP1230, HP1640, HP1640F, HP2030, HP2050, HP2050F, HP2070, 6407, 6408, DP4011, DA3010F, 6821, 6825, 6826, 6827, FS2500, FS2700, FS4200, FS6300, BO4556, BO4557, BO4558, BO5030, BO6030, 9046, 4350T, 4350FCT, HR1830, HR2470 y MBO450
183	14CARBON040SY GM-62-A				CARBÓN Y PORTA CARBÓN, 2 Piezas: 6439235 y 1919276
184	14CARBON201SM GM-63		14CARBON163GI GI-MA63		CARBÓN P/JN3200, JS3200, 6906, 9924DB, 9218SB, 1600, 1805N y 2012NB
185	14CARBON202SM GM-67				CARBÓN P/6905H, 6302H, 6303H, HP1030, HP1310 y 6820V
186	14CARBON203SM GM-67-A				CARBÓN Y PORTA CARBÓN P/6905H, 6302H, 6303H, HP1030, HP1310 Y 6820V
187	14CARBON204SM GM-68				CARBÓN P/9554HN, 9557HN, 9557HP, 9564CV, 9564CVR, 9564PC, 9564PCV, GD0600, GD0800C, GD0810C, PW5001C, HR2230, HR2460, HR2460X, HR2810, SG1250. CON PARO AUTOMÁTICO

Nota: En partes eléctricas no hay garantía